

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Município: Sarzedo – Minas Gerais  
Obra: Reforma da Quadra Anexa ao Estádio  
João de Deus – Bairro Santa Mônica

Data do Relatório: 27/09/2022

Coordenadas: Latitude: 20° 2'22.38"S  
Longitude: 44° 8'55.28"O

Etapa:  antes da realização da obra  
 durante a realização da obra  
 após a realização da obra




1) Localização (Rua, Avenida, etc.): Rua Eloy Cândido de Melo, 787 – Bairro Santa Mônica  
2) Data em que foi tirada a fotografia: 27/09/2022  
3) Observações: Detalhes do piso.



1) Localização (Rua, Avenida, etc.): Rua Eloy Cândido de Melo, 787 – Bairro Santa Mônica  
2) Data em que foi tirada a fotografia: 27/09/2022  
3) Observações: Detalhes do piso.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO  
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO



Denise Neves Silva Melo  
ENG.ª CIVIL - CREA-MG 232632/D



27 de set. de 2022 10:10:06


- 1) Localização (Rua, Avenida, etc.): Rua Eloy Cândido de Melo, 787 – Bairro Santa Mônica
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 27/09/2022
- 3) Observações: Detalhes do piso.



27 de set. de 2022 10:08:55

- 1) Localização (Rua, Avenida, etc.): Rua Eloy Cândido de Melo, 787 – Bairro Santa Mônica
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 27/09/2022
- 3) Observações: Detalhes do piso.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO  
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

  
Denise Neves Silva Melo  
ENG.ª CIVIL - CREA-MG 232632/D